



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МДОУ «Детский сад «Рябинка»
Тарасова Т.А.
«28» ноября 2023г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 03.01/2/21-2

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»
 - 1.2. Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2224,4 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11049,00 кв.м
 - 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального нет
 - 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование), муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МДОУ «Детский сад «Рябинка»
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13
 2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация _____
 3. Состояние доступности объекта
 - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 1, №5. При следовании автобуса в сторону центра - остановка «Стадион», при следовании от центра города - остановка «Парк Победы»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки транспорта «Стадион» - 100м, от остановки транспорта «Парк Победы» - 300м.
 - 3.2.2. Время движения (пешком) от остановки транспорта «Стадион» - 3 мин, от остановки транспорта «Парк Победы» - 7 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет пешеходный переход не регулируется
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К)	2,3,4,5,6,	1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7, 1.8,1.9,2.0, 2.1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К);	7,8,9,10, 11	2.0,2.1,2.2, 2.3, 2.4,2.5,2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К)	11,12,16, 23, 29,30,31,	3.1,3.2,3.0, 4.0,4.2, 3.3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К)	13,14,15 18,19,20, 21	4.0,4.1,4.2, 4.3,4.4, 4.5,4.6,4.7, 4.8,4.9, 4.10,4.11, 4.12,4.13, 4.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К))	24,22,25	5.0,5.1,5.2, 5.3,5.5, 5.6,5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К)	16,31	3.3,6.0,6.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,С,Г,У); ВНД (К)	1	1.1,1.2

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением слуха.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушение слуха.

Объект временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-калясках.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (асфальтово-бетонного покрытие, укладка тактильной плитки)
2	Вход (входы) в здание	<p>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</p> <p>Лестница</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) - ремонт навеса с целью устройства по нормативам - привести в соответствие с нормативами кнопку вызова (переговорного устройства) <p>Пандус</p> <ul style="list-style-type: none"> - выравнивание поверхности марша пандуса с уклоном 10 %, с устройством противоскользящего покрытия - установка поручней на расстоянии не более 1м. на высоте 0,7 и 0,9 м. с горизонтальным завершением 0,3 м. <p>Входная площадка</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло ОСИ со стороны дверной ручки 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками - установка водосборной решетки <p>Дверь</p> <ul style="list-style-type: none"> - нанести контрастную маркировку на входную

		<p>дверь</p> <ul style="list-style-type: none"> - нанести тактильную, предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м - организовать преодоление барьеров в виде ситуационной помощи <p>Тамбур</p> <ul style="list-style-type: none"> - нанести контрастную маркировку на дверь, ведущую к путям движения, установить дверь с прозрачным полотном - организовать преодоление барьеров посредством ситуационной помощи - установить водосборную решетку
3	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)</p>	<p>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</p> <p>Коридор</p> <ul style="list-style-type: none"> - привести в соответствие комплексную информацию на путях (цветовые и тактильные направляющие) - обеспечить оказание возможных видов услуг, назначенными ответственными лицами инвалидам-колясочникам за пределами данной функциональной зоны - организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте <p>Лестница (внутри здания)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт лестничного марша с устройством нормативной лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи-30 см., высота подступенка – 15 см., установка поручней на должной высоте-0,9 м., с горизонтальным завершением на 0,3 м., установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) <p>Дверь</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. со стороны дверной ручки - организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте <p>Пути эвакуации (в т. ч. Зоны безопасности)</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать преодоление барьеров для инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормативами систему оповещения в экстренных случаях
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать преодоление барьеров для

		инвалидов в виде ситуационной помощи силами ответственных лиц, назначенных на объекте - привести в соответствие с нормой систему информирования - обеспечить на образовательных мероприятиях возможность усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации -- выделить в залах не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублирования звуковой и визуальной информации
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт - оснащение кнопкой вызова персонала - установить поручни - установить крючки и для костылей и тростей - уложить специальное противоскользящее покрытие - разместить информацию о туалетных комнатах в соответствии с нормативами
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП Организовать оснащение комплексной системы информации на всех зонах объекта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт (ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, оборудование автомобильной парковки)
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 гг., программа «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не требуется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации gis76.ru—Геопортал Ярославской области

(наименование сайта, портала)

Информация внесена на портал 13.12.2019г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию на 3 л.
 2. Входа (входов) в здание на 3 л.
 3. Путей движения внутри здания на 3 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
-
-
-


Руководитель рабочей группы:

заместитель заведующего по АХР, Новоселова Е.А. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель: Скизерли М.В. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

председатель общего собрания работников: Латина В.В. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения ЯОО ВОИ г. Переславля- Залесского и Переславского МО (по согласованию)

Шарикова Т. К. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

консультант отдела развития общего и дополнительного образования (по согласованию);

Финошина Н.А. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	2,3	1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Отсутствует на воротах и входных дверях кнопка вызова персонала.	К,О,С	Адаптация входа на территорию объекта	Оборудовать на воротах и входных дверях кнопку вызова персонала на высоте доступной инвалиду (при наличии финансирования)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	4, 5, 6,	1.8 1.9 2.0 2.1	Асфальто-бетонное покрытие прилегающей территории частично находится в аварийном состоянии, территория не оснащена информационными знаками и акустической связью. Имеются перепады высоты. Отсутствуют пандусы на прогулочные участки	К,О,С	Адаптация входа на территорию объекта	Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории ДОУ. Обозначить пути передвижения на территории указательными знаками. Оборудовать бордюрные пандусы, пандусы на прогулочных участках. Колясочнику (при наличии финансирования)
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						

1.5	Автостоянка и парковка	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)	2, 3, 4, 5, 6,	1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории ДООУ. Оборудование на воротах и входных дверях кнопку вызова персонала на высоте доступной инвалиду колясочнику. Обозначение путей передвижения на территории указательными знаками. Оборудование бордюрных пандусов, пандусов на прогулочных участках. (при наличии финансирования)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Территория, прилегающая к объекту нуждаются в адаптации для всех категорий маломобильных групп населения.*

Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.1



Фото 1.4



Фото 1.5



Фото 1.7



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.6



Фото 1.8



Фото 1.9



Фото 2.0



Фото 2.1

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	7	2.0 2.1	Нет поручней. Крайние ступени маршей не выделены фактурой	К,О,С	Адаптация входа на	Оборудовать поручни. Выделить крайние ступени маршей фактурой.
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие пандуса на центральном входе в здание ДОУ	К,О,С		Оборудовать пандус на центральном входе в здание ДОУ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	8	2.1	Нет водосливного устройства козырьков. Нет поручней (ограждений).	К,О,С		Оборудовать водосливную систему над козырьками. Установить поручни с двух сторон, на высоте 85-95 см. (при наличии финансирования).
2.4	Дверь (входная)	Есть	9	2.2 2.3, 2.4	Не соответствует нормативным требованиям	К,О,С		Установить дверь в соответствии с нормами (дверной проем не менее 0,9м, порог не более 0,014м).
2.5	Тамбур	Есть	10 11	2.3 2.5 2.6	Глубина тамбура (не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м) при прямом движении и одностороннем открывании дверей не соответствует требованиям (глубина 1,48м, ширина 2,74м)	К,О,С	Адаптация тамбура объекта	Привести в соответствие с нормативами для МГН глубину тамбура. Установить дверь в соответствии с нормами (дверной проем не менее 0,9м, порог не более 0,014м).

					Дверь тамбура не соответствует нормам (0,83 м), имеется порог 0,06 м		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (кпункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входа) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С). ВНД (К)	7,8,9,10,11	2.0 2.1 2.2 2.3, 2.4 2.5 2.6	Капитальный ремонт крылец, оборудование пандусов, поручней на входе в здание

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется оборудование поручней на наружной лестнице входа в здание, пандуса наружного. Установка двери в тамбуре в соответствии с нормативными требованиями для беспрепятственного въезда инвалидов – колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудование тамбура в соответствии с СП 59.13330.2012 технически не возможно.

Вход в здание



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	12, 16, 23,	3.1 3.2	Ширина коридора (1. 06м. 1,35м) не соответствует требованиям (1,5м) при движении кресла-коляски при движении кресла-коляски в одном направлении. Отсутствует минимальное пространство для поворота и разворота коляски. Имеются порог (0,02м), при норме 0,014м	К	Техническое решение при приведении в соответствие ширины коридора не возможно	Устранить пороги в соответствии с требованиями
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	11	3.0	Отсутствует различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, тактильные напольные указатели перед лестницами на расстоянии 0,6м. Крайние ступени маршей не выделены фактурой. Нет дополнительных поручней при ширине марша со стороны стены. Нет предупредительной полосы об окончании перил. Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам (высотой не менее 0,02 м).	К, О, С	Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН	Обеспечить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, тактильные напольные указатели перед лестницами на расстоянии 0,6м. Выделить крайние ступени маршей фактурой. Оборудовать поручни в соответствии с нормативами. Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам (высотой

								не менее 0,02 м).
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть	29, 30	4.0, 4.2	Ширина дверных проемов (0,83-0,88м) не соответствует нормативам (не менее 0,9м). Имеются пороги 0,02-0,04м.		Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН	Оборудование дверей с дверным проемом не менее 0,9м. Оборудование порогов в соответствии с требованиями не более 0,014м.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	31	3.3	Световая и звуковая сигнализация «Пожар» осуществляется с помощью блока С2000-БКИ и с помощью пульта С2000М с установленным АРМ Орион ПРО. Пожарная сигнализация выведена на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг». Оповещение размещены на всех этажах здания.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

					Дверь тамбура не соответствует нормам (0,83 м), имеется порог 0,06 м	
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (кпункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входа) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С). ВНД (К)	7,8,9,10,11	2.0 2.1 2.2 2.3, 2.4 2.5 2.6	Капитальный ремонт крылец, оборудование пандусов, поручней на входе в здание

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется оборудование поручней на наружной лестнице входа в здание, пандуса наружного. Установка двери в тамбуре в соответствии с нормативными требованиями для беспрепятственного въезда инвалидов – колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудование тамбура в соответствии с СП 59.13330.2012 технически не возможно.

Пути движения внутри здания



I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
(наименование объекта, адрес)

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимодля инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	13 14	4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.	Кабинет логопеда дверные проемы не соответствуют (0,84м). Ширина коридора в медицинский блок (1,0м), дверные проемы (0,7-0,88м) не соответствуют нормам. Дверной проем в кабинет заведующего (0,89м) не соответствует нормам. Дверной проем в кабинет заместителя заведующего (0,89м) не соответствует нормам	К, О, С	Оборудование ширины коридора в медицинском блоке технически не возможно	Оборудование дверных проемов в кабинеты в соответствии с требованиями не менее 0,9м.
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	15,18, 19,20, 21	4.8,4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14	Музыкальный зал, физкультурный зал дверной проем (0,84м) не соответствует требованиям; отсутствуют поручни. Групповая, спальная комната, раздевалка дверной проем (0,84м) не соответствует требованиям; отсутствуют поручни	К,О,С	Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН	Оборудование дверного проема в кабинеты в соответствии с требованиями. Оборудование поручней в соответствии с требованиями.
4.3	Прилавочная форма обслуживания							

	ния						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания						
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)	13,14,15, 18,19,20, 21	4.0,4.1,4.2, 4.3,4.4,4.5, 4.6,4.7, 4.8,4.9, 4.10,4.11, 4.12, 4.13, 4.14	Текущий ремонт дверных проемов в кабинеты в соответствии с требованиями. Оборудование поручней в соответствии с требованиями.


* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Оборудование ширины коридора в соответствии с нормами в медицинском блоке технически невозможно. Оборудование дверных проемов в соответствии с требованиями для инвалидов колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудование поручней для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых

Зона целевого назначения





ΦΟΤΟ4.7

ΦΟΤΟ4.8

ΦΟΤΟ4.9

ΦΟΤΟ4.10



ΦΟΤΟ 4.11

ΦΟΤΟ 4.12

ΦΟΤΟ 4.13

ΦΟΤΟ 4.14

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	24 22 25	5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7	Площадь туалета в групповых (ширина 2,35м, глубина 1,97м; ширина кабинки 0,7м, глубина 0,85) не соответствует требованиям (ширина кабинки 1,65м, глубина 1,8м) В туалетных комнатах нет специально оборудованных унитазов. Отсутствуют на унитазах опоры для спины, знаки обозначения. В групповых имеется комната для умывания (2,9м X 2,1м), где размещен поддон () не соответствующий требованиям (не менее 0,9) X 1,5 м) Отсутствуют водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Имеется туалет для персонала (ширина 1,32м, глубина 1,75м) не соответствующий требованиям (ширина 1,65м, глубина 1,80м)	К, О, С	Требуется индивидуальное решение с ТСР	
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К)	24 22 25	5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7	Требуется индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Увеличение площади туалета в соответствии с требованиями невозможно. Оснастить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормативами для МГН

Санитарно-гигиенические помещения



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»

Адрес (тел., факс) объекта: 152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский ул. Маяковского 13, Телефон/ факс 8(48535) 3- 70 -95

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	16, 31	3.3 6.0 6.1	Отсутствуют доступные для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементы информации об объекте. Нет обозначения и информации в доступной форме для МГН об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения от прилегающей территории и объекту МГН. Отсутствует электронное табло	К, О, Г, У	Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН	Оборудовать вход элементами информации об объекте. Установка электронного табло. Идентифицировать символами доступности вход, являющийся доступным.
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствие индукционной информационной системы	Г, С	Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН.	Оборудовать доступные помещения индукционной информационной системой
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных указателей, мнемосхемы (шрифтом Брайля).	С	Привести в соответствие с параметрами нормативов для МГН	Установка мнемосхемы выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильных указателей

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4) Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С). ВНД (К)	16, 31	3.3 6.0 6.1	Требуется индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Произвести в соответствии с требованиями для всех видов информационной системы на объекте необходимые информационные средства в доступной форме для МГН.

Система информации




Фото 6.0





Фото 6.1

Обследование здания ОСИ



Выводы о состоянии доступности

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	2,3,4,5,6,	1.3,1.4,1.5,1.6 1.7,1.8,1.9,2.0, 2.1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	7,8,9,10,11	2.0,2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	11,12,16,23, 29,30,31,	3.1,3.2,3.0,4.0,4.2, 3.3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	13,14,15 18,19,20, 21	4.0,4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5,4.6,4.7,4.8,4.9, 4.10,4.11,4.12, 4.13, 4.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	24,22,25	5.0,5.1,5.2,5.3, 5.5,5.6,5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	16,31	3.3,6.0,6.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У);ДУ (С). ВНД (К)	1	1.1,1.2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С); ВНД (К).

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением слуха.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушением слуха.

Объект временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-калясках.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо, прежде всего обустройство прилегающей территории (установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ, устранить неровную поверхность и имеющиеся препятствия, установка информации об ОСИ на входе), установка кнопок вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях, а так же организация размещения комплексной системы информации на объекте (в том числе системы оповещения в экстренных случаях с обозначением путей эвакуации).

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется обустроить автостоянку (устройство твердого покрытия с нанесением маркировки, организация съезда с парковки), провести ремонтные работы на пандусе (выравнивание поверхности марша пандуса с устройством противоскользящего покрытия, установка нормативных поручней), установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) на входе, определить порядок оказания ситуационной помощи со стороны персонала на входе и при получении услуг на объекте, а так же установить имеющиеся функциональные препятствия (демонтаж перегородок, порогов, расширение узких дверных проемов), что обеспечит условную доступность объекта для этой категории инвалидов.

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушением зрения необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо приобрести переносную индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании услуг и проведении массовых мероприятий в зале

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ, и организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услуг на ясном языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (асфальтово-бетонного покрытие, укладка тактильной плитки)
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт</i> (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия, установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i> установка тактильных указателей, поручней, оборудование пороговперекатными пандусами, устройств,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i> (установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов - колясочников, регулируемого по высоте,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i> (обустройство универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов "Доступная среда», установка тактильных указателей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i> (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт</i> (ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара)
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания